

PHB-318 溫溼度 / 氣壓 / 露點計

- 溼度：10%~95%(RH)
- 大氣壓力：10.0~1100hPa.
- 露點溫度：-25.3~48.9°C .
- 溫度：0~50.0°C .
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定 .
- 攝氏 / 華氏單位切換 .
- Size：210×80×50mm.



HD-3008 露點 / 溫溼度計 + 溫度計

- 溼度範圍：10.0~95.0%. ±3%.
- 溫度範圍：0~50.0°C .±0.8°C .
- 露點溫度：-25.3~48.9°C .
- TYPE K 範圍：-100.0~1300.0°C .±0.2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值 .
- 雙視窗同時顯示測量溫溼度值 .
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購) .
- Size：195×68×30mm.



MHT-381SD 記憶式溫溼度計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍：10~90%.R.H. ±4%.
- 溫度範圍：0°C ~50.0°C . ±0.8%
- 壁掛 / 桌立兩用 .
- RS-232/USB 連接介面 .(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.



MHB-382SD 記憶式溫溼度 / 氣壓計

- 即時數據記錄儲存於 SD 記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍：10~90%.R.H. ±4%
- 溫度範圍：0°C ~50.0°C . ±0.8%
- 大氣壓力：10.0~1100hpa (百帕)
- 壁掛 / 桌立兩用 .
- RS-232/USB 連接介面 .(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.



SP-82RH 掌上型溫溼度 / 露點計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作 .
- 溼度：10~95%.R.H. ±4%.
- 溫度：0~50.0°C ±1.2°C .
- 露點：-25.3°C ~49.0°C .
- 溼球溫度：-5.4°C ~49.0°C .
- 雙視窗顯示器，可同時顯示溼度 / 溫度值 .
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值
- Size：120×45×20mm.



LM-81HT 掌上型溫溼度計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作 .
- 測量範圍：溼度 10~95%(RH)
溫度 0~50.0°C (32~122 °F).
- 精確度：溼度 ±4%、溫度 ±1.2°C .
- 雙視窗顯示器，可同時顯示溼度 / 溫度值 .
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值 .
- Size：156×60×33mm.



HT-305 溫溼度計 + 露點計

- 溼度範圍：0~95.0%. ±3%.
- 溫度範圍：0°C ~50.0°C .±0.8°C .
- 露點溫度：-25.3~48.9°C .
- 雙視窗顯示器，同時顯示溼度及溫度值 .
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值 .
- Size：135×60×33mm.



HT-315 溫溼度計 + 露點計

- 溼度範圍：0~95.00%.
- 溫度範圍：0°C ~50.00°C .
- 露點溫度：-25.3~48.9°C .
- 雙視窗顯示器，同時顯示溼度及溫度值 .
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值 .
- RS-232/USB 連接介面 (軟體選購) .
- Size：135×60×33mm.

